

Bezeichnung	<b>Schnellgießmasse</b>
Harz	<b>SG 241 Komp. A</b>
Härter	<b>SG 241 Komp. B</b>
Farbe	blau

### Anwendungen

- Vakuumentziehformen
- Prototypen
- Formaufnahmen
- Negative
- Gießereimodelle
- Kernkästen

### Materialeigenschaften

- hohe Wärmeformbeständigkeit
- lange Verarbeitungszeit
- niedrigviskos
- ungefüllt

### Verarbeitungsdaten

Produkt		Mischung SG 241 / Komp. A+B	Harz SG 241 Komp. A	Härter SG 241 Komp. B
Farbe		blau	blau	braun-transparent
<b>Mischungsverhältnis</b>	<b>Gew. Teile</b>		<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Vol. Teile</b>		100	89
Viskosität bei 25°C	mPas	120 ± 20	160 ± 20	75 ± 10
Dichte bei 20°C	g / cm <sup>3</sup>	1,08 ± 0,02	1,02 ± 0,02	1,14 ± 0,02
Topfzeit 200 g / 20°C	min.	7 - 13	-	-
Entformzeit bei RT	Std.	1,5 - 2	-	-

### Physikalische Daten

Eigenschaften	Prüfvorschriften	Einheit	Wert
Biegefestigkeit	EN ISO 178	MPa	60 ± 5
Biegedehnung bei Bruch	EN ISO 178	%	7 ± 0,5
E-Modul (Biege)	EN ISO 178	MPa	1500 ± 150
Schlagzähigkeit nach Charpy	EN ISO 179	kJ/m <sup>2</sup>	17 ± 3
Druckfestigkeit	EN ISO 604	MPa	47 ± 5
Shore Härte	DIN ISO 7619-1	Shore D	73 ± 2
Wärmeformbeständigkeit (HDT)	DIN EN ISO 75 B	°C	102 ± 3
Längenausdehnungskoeffizient	interne Prüfung / Dilatometer	10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup>	-
lineare Schwindung	intern	%	-

### Lieferform

Einzelbinde	Komp. A	SG 241 Komp. A	10,000 kg
	Komp. B	SG 241 Komp. B	10,000 kg

## Verarbeitungshinweise

Die Füllstoffe sollten in die einzelnen Komponenten A und B so eingerührt werden, dass diese etwa die gleiche Viskosität haben. Danach lassen sich die beiden Komponenten sehr gut miteinander vermischen.

Bei geringen Mengen und ausreichender Routine ist es auch möglich, zuerst die beiden noch ungefüllten Komponenten miteinander zu vermischen und dann erst den Füllstoff einzurühren, ohne dass die Topfzeit für das Gießen zu kurz wird.

## Allgemeines

Bei dem Produkt handelt es sich um ein Polyurethansystem.

Gebinde sollten vor Gebrauch sorgfältig aufgerührt / geschüttelt werden.

Füllgrad und Lieferform der Füllstoffe sind auf einer separaten Mischtafel angegeben.

## Lagerung

In temperierten Räumen 18 – 25°C

Angebrochene Gebinde sind stets zu verschließen und baldmöglichst zu verarbeiten.

Die Haltbarkeit des Materials entnehmen Sie bitte den Produktetiketten.

## Schutzmaßnahmen

Bei der Verarbeitung dieses Produkts sollten die von der Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie empfohlenen Schutzmaßnahmen beachtet werden. Sicherheitsratschläge befolgen.

## Entsorgung

Die ausgehärteten Materialien können nach Absprache mit der jeweiligen zuständigen Behörde als Haus – oder Gewerbeabfall entsorgt werden.

Nicht ausgehärtete Produkte müssen nach Absprache mit der zuständigen Behörde ordnungsgemäß entsorgt werden.

Für weitere Fragen steht ihnen unsere Abteilung Produktsicherheit gerne zur Verfügung.

Diese Angaben und Empfehlungen wurden aufgrund eingehender Versuche und langjähriger, praktischer Erfahrungen mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Da die Verarbeitung beim Verbraucher unserer Kontrolle entzogen ist, kann bei der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten und der Arbeitsmethoden für den einzelnen Fall keine Gewähr übernommen werden. Diese Angaben gelten als unverbindliche Informationen und enthalten keine Gewähr für bestimmte Merkmale oder Eigenschaften des Produktes. Unsere Informationen befreien den Kunden nicht von einer eigenen Eignungsprüfung bezogen auf Anwendungen und Verfahren. Sollte eine bestimmte Gewähr von Daten notwendig sein, ist darüber eine entsprechende schriftliche Zusatzvereinbarung zu treffen.